

PIKTOGRAMY SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA



używać ochrony słuchu



używać ochrony wzroku i twarzy



używać ochrony dróg oddechowych



używać rękawic ochronnych i antywibracyjnych



przestrzegać instrukcji stanowiskowych i przepisów bezpieczeństwa







zastosowanie: szlifowanie czołowe (boczne)



ograniczenie w zastosowaniu: niedozwolone szlifowanie czołowe (boczne)

Barwny pas - dodatkowa wizualna informacja o maksymalnej dopuszczalnej prędkości roboczej ściernicy według kodu barw (wyciąg z EN 12413).

Maksymalna obwodowa prędkość robocza [ms ⁻¹]	Liczba pasów i barwa / kolor	
50		1 x niebieski
63		1 x żółty
80		1 x czerwony
100		1 x zielony

LINIE PRODUKTOWE ŚCIERNIC TYPU 27, 41 i 42

Eco Line

Pro Line

Master Line